

# 松山ため池決壊時ハザードマップ

#### ◆ため池決壊時ハザードマップ

近年、局地的な大雨や大規模な地震の発生などにより、ため池の被害が各地で発生しています。

平成30年7月豪雨の際は、西日本で32ヵ所のため池が決壊し、下流の住民へ大きな被害が及びました。また、東日本大震災の際は、福島県の農業用ダムが決壊し、死者、行方不明者8名、家屋全壊22戸等の甚大な被害をもたらしました。



濁流が襲ったため池下流の集落

「ため池決壊時ハザードマップ」は、ため池が決壊した場合に想定される浸水区域を図化し、皆さんが安全に避難できるために必要な情報を記載しています。

写真出典:農林水産省 Web サイト(http://www.maff.qo.jp/j/council/seisaku/nousin/bukai/h25\_1/pdf/data03\_2\_4\_2.pdf)

## ◆ため池決壊時ハザードマップの見方

「ため池決壊時ハザードマップ」は、ため池の位置、浸水想定区域、避難所などを記載しています。

- ○マップ上の着色部分が浸水想定区域を表しています。
- ○浸水想定区域は、右表のとおり浸水深別 に色分けしています。
- ○洪水到達予想時間を区分け線で示してい ます。
- ○避難所及び周辺の施設を表示しています。あらかじめ避難する場所を決めておくことが重要です。

浸水深の目安			
浸水深	浸水の目安		
0.5m 未満	大人の膝までつかる程度		
0.5m ~ 1.0m	大人の腰までつかる程度		
1.0m ~ 2.0m	1 階の軒下まで浸水する程度		
2.0m ~ 5.0m	2階の床下まで浸水する程度		
5.0m 以上	2階の軒下まで浸水する程度		

# ◆ため池決壊時ハザードマップのシミュレーション条件

「ため池決壊時ハザードマップ」は、以下の条件によりシミュレーションしています。

- ○ため池が満水の状態で、地震または大雨により瞬時(一気)に決壊する。
- ○ため池の周辺に大雨が降り、河川・水路等の水位が上昇している。 (1時間あたり 48.2 mmの雨が降っている状況でため池が決壊した場合を想定 しています。)

想定を上回る気象条件下では、浸水区域が拡大する可能性がありますので、必ずしもこのハザードマップのとおりになるとは限りません。


## ◆避難の目安

- ○強い地震や大雨により、ため池堤体が決壊するおそれがある場合(避難時の注意点参照)。
- ○市から避難勧告等が発令された場合(テレビやラジオ、防災行政無線、広報車、 緊急速報メール等を通じて情報が発信されます)。

ため池が決壊することを事前に予測することは非常に困難です。 いざという場合に備えて、日頃から非常時の準備をし、避難勧告等が発令され た場合には速やかに避難所に避難してください。

#### ◆避難時の注意点

- ○時間雨量が 20mm 以上になると災害が発生するおそれがあります。
- ○長雨が続いた場合は、地盤が緩み、災害が発生するおそれがあります。
- ○大雨時にはテレビやラジオ、防災無線等の気象情報及び避難情報等に注意し、 早い段階での避難を心掛けてください。
- ○強い地震が発生した場合や強雨により外出 1 \*\*\*/身長 が難しい場合は、自宅の 2 階など、できる 0.8 だけ高いところへ避難してください。
- ○ため池決壊時には水深に注意してください。<sub>0.4</sub>
- ○洪水の速さは、最大で約4m/秒です。 浸水区域のほとんどで歩行が困難または 不可能な状況になります。



### ◆日頃からの管理の徹底

ため池の老朽化や維持管理の不備が、突発的な事故の引き金となります。日頃から適正な管理に努めましょう。

- ○ため池堤体の草刈り、洪水吐の清掃の徹底など。
- ○大雨や長雨が予想される場合は、低水位管理とするなどの工夫。

#### ◆災害時の主な連絡先

宮古市役所	0193-62-2111	県立宮古病院	0193-62-4011
宮古警察署	0193-64-0110	東北電力(停電時の問合せ)	0120-175-366
宮古消防署	0193-62-5533	NTT東日本(故障受付部門)	113

(発行:宮古市 産業振興部 農林課 農政係 電話:0193-62-2111 令和3年5月作成