

3. 東日本大震災による被災現況調査結果について

◆第1次報告 (H23.08.04) 抜粋

(2) 浸水深と建物被災状況の関係

浸水深と建物被災状況の全般的な傾向を把握したところ、

◇ 浸水深2m 前後で被災状況に大きな差があり、浸水深 2m 以下の場合には建物が全壊となる割合は大幅に低下する

ことが分かりました。

■宮古市

○浸水深と建物被災状況の関係

