

通学路等危険個所報告書

学校名	重茂中学校(重茂小学校含む)	報告者氏名	副校長	佐々木 俊
電話番号	0193682015	道路種別	県道	
住所	重茂中学校そばのT字路			
危険個所 の内容	重茂中学校そばのT字路。「重茂のトンネルから進んできて、そのT字路を左に曲がる車の減速を目的として路上に白い線を引いていただいた」「重茂のトンネルから進んてきて、そのT字路を直進する車の減速や歩行者の安全をねらってグリーンベルトを設けていただいた」ことなどの対策が進められましたが、左に曲がる車も直進する車も減速しないで進む車が多いという訴えが保護者からあった。朝の時間帯に立ってみると、地域の方も減速しきれない車もあるが、県外ナンバーの車でかなりの速度で走行するものが多い。交差点の改良や重茂のトンネルから進んてきて、T字路に差し掛かる前に「原則を促す掲示物・看板」などを設置できないか。			
写真1		写真2		

■点検結果

過年度に路面標示やグリーンベルトを設置したが、減速しない車両が多い。

■対策案

- ①重茂中学校付近の交差点の赤前側に、車両の減速を促す看板を設置する。
- ②重茂中学校付近の交差点形状の改善について検討する。
- ③定期的なパトロールの実施。

■事業主体 宮古市 岩手県・三陸国道事務所 宮古警察・生活課・学校・教育委員会・その他

■対策時期（見込み）

- ①令和6年9月
- ②令和6年度～
- ③通年

通学路等危険個所報告書


学校名	重茂中学校（重茂小学校含む）	報告者氏名	副校長	佐々木 俊
電話番号	0193682015	道路種別	県道	
住所	館上バス停付近			
危険個所の内容	重茂小学校・中学校の児童生徒が乗車するスクールバス乗り場。夏季はあまり心配がないが、冬季の下校時間帯は、乗車する場所が真っ暗になる。通行する車から生徒の姿が見えない状況があると保護者から訴えがあった。最大3台運行されるのだが、その3台が停まる場所に照明をつけていただきたい。特に小学生は動きが予測できないことがあり、非常に危険であると感じた。			
写真1		写真2		
				
■点検結果 <p>スクールバスの停留所位置に街灯がなく、暗くなると運転手から子どもたちの様子が見えにくい。</p>				
■対策案 <p>①スクールバスの停留位置にある電柱に防犯灯を設置することで対応。 ②スクールバスが停車する箇所への待機所の設置を検討する。</p>				
■事業主体 宮古市・岩手県・三陸国道事務所・宮古警察・生活課・学校・教育委員会・その他				
■対策時期（見込み） <p>①令和6年12月 ②令和6年度～</p>				

危険個所位置図

重茂地区



拡大図



出典：国土地理院地図を加工

通学路等危険個所報告書

学校名	重茂中学校(重茂小学校含む)	報告者氏名	副校長	佐々木 俊
電話番号	0193682015	道路種別	県道	
住所	重茂水産体験交流館 えんやあどっとから 千鶴・石浜方面へ向かう道路			
危険個所の内容	重茂中学校から千鶴・石浜方面に向かう道路。道の陥没、枯れ木による倒木、大雪による道幅の減少が見られる。特に、走行中に樹木が上から降ってきて、車にぶつかりそうになることがある。同じ経験を、スクールバスに乗車していた児童生徒も見ている。朽ちている樹木があるせいか、かなり重量のある樹木が落ちてこないか心配である。			

写真 1



写真 2



■点検結果

舗装の穴ぼこ及び枯れ木（倒木）が複数確認された。

■対策案

- ①舗装補修工事を実施する。
- ②道路区域内の枯れ木を伐採する。
- ③国有林野内の枯れ木については、管理者の三陸北部森林管理署に情報提供し、対策について協議する。


■事業主体 宮古市 岩手県・三陸国道事務所・宮古警察・生活課・学校・教育委員会・その他

■対策時期（見込み）

- ①令和6年11月
- ②令和6年8月
- ③令和6年度～

危険個所位置図

重茂地区(えんやどっと～千鶴方面)



出典：国土地理院地図を加工

通学路等危険個所報告書

学校名	重茂中学校(重茂小学校含む)	報告者氏名	副校長	佐々木 俊
電話番号	0193682015	道路種別	市道	
住所	宮古市音部 小角柄バス停から、重茂中に向かって進む道			
危険個所の内容	重茂半島線の道路から、小角柄バス停に向かう道。土が露わになつた法面から、絶えず石・岩が落ちてくる。樹木についても倒れそうな部分がある。登下校のバスに、生徒が安全に、安心して乗っていけるように改善を図っていただきたい。また、法面が剥がれ落ちているところがある。風や雨などをきっかけに、道路を走るバス等にぶつかるのではないかと心配になる。			
写真1		写真2		
				
<p>■点検結果 樹木の根がむき出しとなっており、倒木や落石の危険性がある。</p>				
<p>■対策案 法面にネットを張るなど対応を検討する。</p>				
<p>■事業主体 宮古市 岩手県・三陸国道事務所・宮古警察・生活課・学校・教育委員会・その他</p>				
<p>■対策時期（見込み） 令和7年度～</p>				

危険個所位置図

重茂地区 (重茂中学校～小角柄)

