

通学路等危険箇所報告書

学校名	河南中学校	報告者氏名	教諭	昆野 賢寿
電話番号	0193622602	道路種別	県道	
住所	宮古市実田 2 丁目 河南中学校前バス停付近			
危険箇所の内容	交差点での見通しが悪く、車の一時停止ラインを守らないことが多い。また自転車もスピードを緩めず、加速した状態で通行している。			
写真 1		写真 2		
				
■点検結果 自転車通学の生徒がおり、車との接触の危険性がある。 ■対策案 ①注意喚起の看板の設置。 ②ゼブラゾーンの設置。 ③停止線は設置されているものの、横断歩道の停止線であるため、一時停止規制の設置を検討する。対象の交差点は変形五差路のため、一時停止規制の設置が難しいと判断される可能性もある。 ■事業主体 宮古市・岩手県・三陸国道事務所・宮古警察 生活課・学校・教育委員会・その他 ■対策時期（見込み） ①令和 7 年度 ②令和 7 年度 ③令和 8 年度				

危険箇所位置図

8. 河南中学校

・実田二丁目 河南中学校前バス停付近



出典：国土地理院地図を加工