

通学路等危険箇所報告書

学校名	宮古西中学校	報告者氏名	主幹教諭 高橋 達弥
電話番号	0193624643	道路種別	市道
住所	宮古市近内 1 丁目 5 番		
危険箇所の内容	幅が狭い道路だが、長根方面から近内、太田に向かって自動車の交通が多い。夜間は特に危険。		
写真 1		写真 2	
			
■点検結果 道路幅が狭く、またカーブが大きいいため見通しが悪い。 ■対策案 ①外側線、グリーンベルト、路面標示の設置。 ②カーブ付近に防犯灯を設置。 ■事業主体 宮古市・岩手県・三陸国道事務所・宮古警察・市民協働課・学校・教育委員会・その他 ■対策時期（見込み） ①令和 8 年度 ②令和 7 年度			

危険箇所位置図

5. 宮古西中学校
・近内一丁目5番



出典：国土地理院地図を加工