

通学路等危険箇所報告書

学校名	宮古小学校	報告者氏名	副校長	南野 寿美子
電話番号	0193622009	道路種別	市道	
住所	宮古市保久田 9 宮古小学校			
危険箇所の内容	○見通しが悪い交差点である。カーブミラー、注意喚起の看板はあるものの校舎のフェンス等で見えにくくなっている。南北に通る大きな道路にさらに注意喚起の看板、一時停止線が必要。			
写真 1		写真 2		
				
■点検結果 カーブミラーの位置が高く、車から見えずらい。 ■対策案 カーブミラーの位置の変更。 ■事業主体 宮古市・岩手県・三陸国道事務所・宮古警察・市民協働課・学校・教育委員会・その他 ■対策時期（見込み） 令和 7 年度				

通学路等危険箇所報告書

学校名	宮古小学校	報告者氏名	副校長	南野 寿美子
電話番号	0193622009	道路種別	市道	
住所	ツルハドラッグ宮古中央店から宮古小にかけての通学路			
危険箇所の内容	通学路が段差が多く、穴になっているところもあり危険。			
写真1		写真2		
				
■点検結果 側溝のところどころに隙間があり、段差も見られた。				
■対策案 ①側溝の補修。 ②交通安全指導の徹底。				
■事業主体 宮古市・岩手県・三陸国道事務所・宮古警察・市民協働課・学校・教育委員会・その他				
■対策時期（見込み） ①令和7年度 ②通年				

危険箇所位置図

6. 7. 宮古小学校

- ・保久田9付近
- ・ツルハドラッグ宮古中央店から宮古小にかけての通学路



出典：国土地理院地図を加工