

通学路等危険個所報告書

学校名	津軽石小学校	報告者氏名	教諭	高橋輝明
電話番号	0193672117	道路種別	市道	
住所	宮古市津軽石第4地割 市営住宅付近			
危険個所 の内容	スピードを落とさない車両が多く、学校前で通学児童も多いため、横断歩道を設置していただきたい。			
写真1		写真2		
				
■点検結果 横断歩道を設けるには歩行者だまりが必要であるが、歩道があることが条件となるため、現時点では設置は難しい。 ■対策案 ①グリーンベルトの設置。 ②交通安全指導の徹底。 ■事業主体 宮古市・岩手県・三陸国道事務所・宮古警察・市民協働課 学校 教育委員会・その他 ■対策時期（見込み） ①令和7年度 ②通年				

危険箇所位置図

10.津軽石小学校

・津軽石第4地割 市営住宅付近



出典：国土地理院地図を加工

通学路等危険箇所報告書

学校名	津軽石小学校	報告者氏名	教諭	高橋輝明
電話番号	0193-67-2117	道路種別	市道	
住所	宮古市津軽石第6地割 裏角地踏切			
危険箇所の内容	一時停止を守らない車両やスピード超過の車両が多く、通学児童生徒が危険であるため。路面標示や看板を設定していただきたい。			
写真1		写真2		
				
■点検結果 踏切の手前に一時停止線があるが、警察が設置したものではないため、法的規制はない。スピード超過の車と通学児童の接触の危険がある。 ■対策案 優先道路を明確化し、注意喚起の路面標示を設置。 ■事業主体 宮古市・岩手県・三陸国道事務所・宮古警察・市民協働課・学校・教育委員会・その他 ■対策時期（見込み） 令和7年度				

危険箇所位置図

11.津軽石小学校

・津軽石第6地割 裏角地踏切



出典：国土地理院地図を加工

通学路等危険箇所報告書

学校名	津軽石小学校	報告者氏名	教諭	高橋輝明
電話番号	0193672117	道路種別	市道	
住所	宮古市津軽石第9地割 新町公民館付近			
危険箇所の内容	車通りが多いが、歩道が狭く縁石等も無いことから、グリーンベルトを設置していただきたい。			
写真1		写真2		
				
■点検結果 民家の石垣沿いの枝が茂っており、歩道へはみ出し歩きにくい状態。 ■対策案 居住者に枝の伐採を依頼。 外側線の復旧。 ■事業主体 宮古市 岩手県・三陸国道事務所・宮古警察・市民協働課・学校・教育委員会・その他 ■対策時期（見込み） 令和7年度～				

危険箇所位置図

12.津軽石小学校

・津軽石第 9 地割 新町公民館付近



出典：国土地理院地図を加工

通学路等危険箇所報告書

学校名	津軽石小学校	報告者氏名	教諭	高橋輝明
電話番号	0193672117	道路種別	市道	
住所	宮古市津軽石第10地割付近 駒形橋近くの土手			
危険箇所の内容	道路に歩道が無く、道幅も狭いため車とすれ違うときは危険である。それが原因で車通学をしている児童もいるため、歩道の拡張をお願いしたい。			
写真1		写真2		
				
■点検結果 土手上の市道であり、道幅が狭く通学児童と車の接触の危険性がある。 ■対策案 外側線、グリーンベルトの設置。 ■事業主体 宮古市・岩手県・三陸国道事務所・宮古警察・市民協働課・学校・教育委員会・その他 ■対策時期（見込み） 令和8年度				

危険箇所位置図

13.津軽石小学校

・津軽石第10地割付近 駒形橋近くの土手



出典：国土地理院地図を加工